

<h1 style="margin: 0;">高知県公報</h1>	<p style="font-size: small;">発行 高知県 高知市丸ノ内 一丁目2番20号 発行日 毎週2回 (火曜日・金曜日)</p>
-----------------------------------	--

目 次

告 示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (5件) (")	5
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	10
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (5件) (")	16

告 示

高知県告示第987号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-38-064	介良川	高知市介良（別紙図面のとおりに）	土石流
201-99-014	宮ノ谷川(2)	高知市介良（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-002	久万川支流(2)	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-004	東川川支流(1)	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	土石流

362-27-005	ケタ谷	高知市土佐山東川及び土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-006	東川川支流(4)	高知市土佐山東川及び土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-007	東川川支流(5)	高知市土佐山東川及び土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-008	嫁石谷	高知市土佐山東川及び土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-009	天神谷川	高知市土佐山東川及び土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-27-207	北屋敷川	高知市土佐山中切（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-001	網川川支流(4)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-003	桑尾川	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-004	中ノ谷川(3)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-005	菖蒲川支流(1)	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-006	菖蒲川支流(2)	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28-205	高川川支流	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	土石流
362-28	鏡川支	高知市土佐山梶谷（別	土石流

-207	流(8)	紙図面のとおりに	
362-99-001	桑尾	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	土石流
362-99-002	弘瀬	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおりに）	土石流
I-946	竹崎(2)	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-948	土居(3)	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-949	大元	高知市土佐山菖蒲及び土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-950	土居(4)	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-951	土居(5)	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-952	内野	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-954	日ノ浦	高知市土佐山梶谷及び土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-955	宮ノ久保	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-956	平石(1)	高知市土佐山及び土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-957	日比原(2)	高知市土佐山高川及び土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-958	陰山(1)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

I-959	陰山 (2)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-960	門下 (1)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-961	高川 (1)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-962	高川 (2)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-963	高川 (3)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-964	中島 (1)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-965	ドイヤシキ	高知市土佐山都網（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-966	網川 (1)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-967	網川 (2)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-968	網川 (3)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-969	古味	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-970	日比原	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-971	下弘瀬 (1)	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-972	岩屋測 (1)	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-973	ヒラキ	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

I-974	川奈路 (1)	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-975	ヲモダ (1)	高知市土佐山東川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-976	下屋敷 (1)	高知市土佐山中切（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-977	下中切 (1)	高知市土佐山中切（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1051	潮見台 一丁目	高知市介良及び潮見台一丁目（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1052	潮見台 三丁目	高知市介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目及び潮見台三丁目（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1053	潮見台 二丁目	高知市介良及び潮見台二丁目（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1055	介良・ 中野	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1056	介良・ 宮城	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1057	介良・ 宮ノ谷	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1058	白水	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1059	介良・ 西部	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1060	介良東 部	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1061	大津・ 長崎	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

	(1)		
I-1062	大津・ 関(2)	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1063	大津・ 関(3)	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1064	大津・ 高天ヶ 原	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1065	大津・ 関(4)	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1066	大津・ 関	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1067	大津・ 舟戸	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1068	大津・ 茶山団 地	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1069	介良 (1)	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1070	鹿尻	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1071	大津・ 田辺島	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1072	絶海	高知市吸江、五台山、高須絶海、高須大谷及び高須大島（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1073	高須	高知市高須本町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1074	高須山 (北)	高知市高須本町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

	(2)	紙図面のとおり)			南	紙図面のとおり)					紙図面のとおり)	
II-3243	大前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3260	上奈路北	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3276	古川	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3244	宮ノ前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3261	堂ノ本	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3277	ススケノ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3245	高 畠 (1)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3262	横平	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3279	古屋	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3246	高 畠 (2)	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3263	栗 原 (1)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3280	ナガサコ下	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3249	中 島 (2)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3264	栗 原 (2)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3281	フキ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3250	中 島 (3)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3265	宮ノ奈路	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3282	フキ西	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3251	河崎	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3266	新山	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3283	一 橋 (1)	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3252	土 居 (6)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3267	用水下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3284	一 橋 (2)	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3253	下付	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3269	南組下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3285	百合	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3254	古未上	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3270	上組西	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3286	へヤ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3255	梅ノ木 (1)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3271	大 上 (2)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3287	鳶谷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3256	梅ノ木 (2)	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3272	横前	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3288	一ッ橋 向イ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3257	上渡瀬	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3273	平岩	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3289	今藪	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3258	上奈路 下	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3274	網 川 (4)	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3290	玉藪上	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	
II-3259	上奈路	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3275	東	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	II-3291	観音	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊	

		紙図面のとおり)	
II-3292	ウオキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3293	ウラキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3294	奈路ノ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3295	奥屋敷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3296	下弘瀬（2）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3297	下弘瀬（3）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3298	堂ノ西東	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3299	堂ノ西西	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3300	大下	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3301	久万川	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3302	中屋	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3303	市原	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3304	ケタ（3）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3306	寺屋敷	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3307	嫁石	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

		紙図面のとおり)	
II-3308	休場	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3309	キタヤシキ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3310	ハランドウ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3311	コベサコ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3312	菅ノ瀬	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3313	アイガエリ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3314	アイガエリ上	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3315	宮谷	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3316	川奈路（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3317	右城方（1）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3318	右城方（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3319	右城方（3）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3320	竹ガタヲ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3321	岩屋渕（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3322	下中切	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

	(2)	紙図面のとおり)	
II-3469	介良（2）	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3470	大津・長崎（2）	高知市大津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-59	介良（3）	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-60	大津・長崎（3）	高知市大津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
IV-362001	一橋（3）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第988号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成20年3月25日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-38-064	介良川	高知市介良（別紙図面のとおり）	土石流
III-59	介良（3）	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1056	介良・宮城	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1057	介良・宮ノ谷	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

I-1058	白水	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1059	介良・西部	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1060	介良東部	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1069	介良（1）	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3469	介良（2）	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1062	大津・関（2）	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1063	大津・関（3）	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1064	大津・高天ヶ原	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1065	大津・関（4）	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1067	大津・舟戸	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1068	大津・茶山団地	高知市大津及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1070	鹿兒	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1071	大津・田辺島	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3470	大津・長崎	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1051	潮見台	高知市介良及び潮見台	急傾斜地の崩壊

	1丁目	一丁目（別紙図面のとおりに）	
I-1052	潮見台3丁目	高知市潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目及び介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1053	潮見台2丁目	高知市介良及び潮見台二丁目（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1055	介良・中野	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第989号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成21年6月19日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-99-014	宮ノ谷川（2）	高知市介良（別紙図面のとおりに）	土石流
I-1072	絶海	高知市高須大島、高須大谷、高須絶海、五台山及び吸江（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1073	高須	高知市高須本町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1074	高須山（北）	高知市高須本町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1075	葛島（北）	高知市葛島一丁目、葛島二丁目及び葛島三丁	急傾斜地の崩壊

		目（別紙図面のとおりに）	
I-1061	大津・長崎（1）	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-1066	大津・関	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
III-60	大津・長崎（3）	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第990号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成23年9月30日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-956	平石（1）	高知市土佐山及び土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-964	中島（1）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3238	平石（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3249	中島（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3250	中島（3）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第991号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29年1月13日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
362-27-002	久万川支流（2）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	土石流
362-27-004	東川川支流（1）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	土石流
362-27-207	北屋敷川	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	土石流
362-28-003	桑尾川	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	土石流
I-970	日比原	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-971	下弘瀬（1）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-972	岩屋淵（1）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-973	ヒラキ	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-977	下中切（1）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3281	フキ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3282	フキ西	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3283	一橋（1）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3284	一橋（2）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3285	百合	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3286	ヘヤ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3287	鳶谷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3288	一ッ橋向イ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3289	今藪	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3290	玉藪上	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3291	観音	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3292	ウオキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3293	ウラキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3294	奈路ノ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3295	奥屋敷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3296	下弘瀬（2）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3297	下弘瀬（3）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3298	堂ノ西東	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3299	堂ノ西西	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3300	大下	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3301	久万川	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3313	アイガエリ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3321	岩屋淵（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3322	下中切（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
IV-362001	一橋（3）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第992号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成31年4月16日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
362-27-005	ケタ谷	高知市土佐山中切及び土佐山東川（別紙図面のとおり）	土石流

II-3206	岩屋ノ元	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3222	新屋敷（2）	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3239	平石（3）	高知市土佐山及び土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3208	椽ノ木西	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3223	オブノ上上	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3240	高川（4）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3209	宮ノ本	高知市土佐山菖蒲（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3224	大久保（1）	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3241	的場	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3210	中村（2）	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3225	大久保（2）	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3242	門ド（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3211	片地	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3226	オブノ上中	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3243	大前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3212	花屋	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3227	多金剛上	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3244	宮ノ前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3213	西程窪（1）	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3228	つき屋	高知市土佐山及び土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3245	高畠（1）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3214	西程窪（2）	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3230	ヒグレダキ	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3246	高畠（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3215	川戸	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3231	多金剛	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3251	河崎	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3216	川戸上	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3232	カタフチ下	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3252	土居（6）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3217	谷	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3233	下屋敷（2）	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3253	下付	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3218	丸岩	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3234	本村（6）	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3254	古未上	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3219	サコ	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3235	ネド	高知市土佐山（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3255	梅ノ木（1）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3220	梅野尾	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3237	新屋敷（3）	高知市土佐山及び土佐山都網（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊	II-3256	梅ノ木（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3221	岩ヶ内上	高知市土佐山梶谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊					II-3257	上渡瀬	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

II-3258	上奈路下	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3259	上奈路南	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3260	上奈路北	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3261	堂ノ本	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3262	横平	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3263	栗原（1）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3264	栗原（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3265	宮ノ奈路	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3266	新山	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3267	用水下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3269	南組下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3270	上組西	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3271	大上（2）	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3272	横前	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3273	平岩	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3274	網川（4）	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3275	東	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3276	古川	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3277	ススケノ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3279	古屋	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3280	ナガサコ下	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3302	中屋	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3303	市原	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3304	ケタ（3）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3306	寺屋敷	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3307	嫁石	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3308	休場	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3309	キタヤシキ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3310	ハンドウ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3311	コベサコ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3312	菅ノ瀬	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3314	アイガエリ上	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3315	宮谷	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3316	川奈路（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3317	右城方（1）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3318	右城方（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3319	右城方（3）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3320	竹ガタヲ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第993号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-38-064	介良川	高知市介良（別紙図面のとおり）	土石流
201-99-014	宮ノ谷川（2）	高知市介良（別紙図面のとおり）	土石流
362-27	久万川	高知市土佐山東川（別	土石流

I-948	土居 (3)	高知市土佐山菖蒲(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	(2)	紙図面のとおり)			(1)	紙図面のとおり)		
I-949	大元	高知市土佐山菖蒲及び土佐山西川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-963	高川 (3)	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1055	介良・中野	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-950	土居 (4)	高知市土佐山西川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-964	中島 (1)	高知市土佐山桑尾(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1056	介良・宮城	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-951	土居 (5)	高知市土佐山西川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-965	ドイヤシキ	高知市土佐山都網(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1057	介良・宮ノ谷	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-952	内野	高知市土佐山西川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-966	網川 (1)	高知市土佐山都網(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1058	白水	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-954	日ノ浦	高知市土佐山梶谷及び土佐山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-967	網川 (2)	高知市土佐山都網(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1059	介良・西部	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-955	宮ノ久保	高知市土佐山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-968	網川 (3)	高知市土佐山都網(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1060	介良東部	高知市介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-956	平石 (1)	高知市土佐山及び土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-969	古味	高知市土佐山桑尾(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1061	大津・長崎 (1)	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-957	日比原 (2)	高知市土佐山高川及び土佐山桑尾(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-970	日比原	高知市土佐山弘瀬(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1062	大津・関 (2)	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-958	陰山 (1)	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-971	下弘瀬 (1)	高知市土佐山弘瀬(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1063	大津・関 (3)	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-959	陰山 (2)	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-972	岩屋淵 (1)	高知市土佐山東川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1064	大津・高天ヶ原	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-960	門ド (1)	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-973	ヒラキ	高知市土佐山東川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1065	大津・関 (4)	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-961	高川 (1)	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-974	川奈路 (1)	高知市土佐山東川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1066	大津・関	高知市大津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-962	高川	高知市土佐山高川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-975	ヲモダ (1)	高知市土佐山東川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1067	大津・舟戸	高知市大津及び介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
				I-976	下屋敷 (1)	高知市土佐山中切(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-1068	大津・茶山団	高知市大津及び介良(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
				I-977	下中切	高知市土佐山中切(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊				

II-3232	カタフチ下	高知市土佐山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3233	下屋敷（2）	高知市土佐山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3234	本村（6）	高知市土佐山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3235	ネド	高知市土佐山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3236	子ド	高知市土佐山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3237	新屋敷（3）	高知市土佐山及び土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3238	平石（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3239	平石（3）	高知市土佐山及び土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3240	高川（4）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3241	的場	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3242	門ド（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3243	大前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3244	宮ノ前	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3245	高畠（1）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3246	高畠（2）	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3247	林ノ本	高知市土佐山高川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3249	中島（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3250	中島（3）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3251	河崎	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3252	土居（6）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3253	下付	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3254	古未上	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3255	梅ノ木（1）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3256	梅ノ木（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3257	上渡瀬	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3258	上奈路下	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3259	上奈路南	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3260	上奈路北	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3261	堂ノ本	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3262	横平	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3263	栗原（1）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3264	栗原（2）	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3265	宮ノ奈路	高知市土佐山桑尾（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3266	新山	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3267	用水下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3268	南組上	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3269	南組下	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3270	上組西	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3271	大上（2）	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3272	横前	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3273	平岩	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3274	網川（4）	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3275	東	高知市土佐山都網（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3276	古川	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3277	ススケノ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3278	カジガナロ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3279	古屋	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3280	ナガサコ下	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3281	フキ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3282	フキ西	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3283	一橋（1）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3284	一橋（2）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3285	百合	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3286	ヘヤ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3287	鳶谷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3288	一ッ橋向イ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3289	今藪	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3290	玉藪上	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3291	観音	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3292	ウオキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3293	ウヲキ	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3294	奈路ノ東	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3295	奥屋敷	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3296	下弘瀬（2）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3297	下弘瀬（3）	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3298	堂ノ西東	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3299	堂ノ西西	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3300	大下	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3301	久万川	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3302	中屋	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3303	市原	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3304	ケタ（3）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3305	ヲモダ（2）	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3306	寺屋敷	高知市土佐山東川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3307	嫁石	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3308	休場	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3309	キタヤシキ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3310	ハランドウ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3311	コベサコ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3312	菅ノ瀬	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3313	アイガエリ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3314	アイガエリ上	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3315	宮谷	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3316	川奈路（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3317	右城方（1）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3318	右城方（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3319	右城方（3）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3320	竹ガタヲ	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3321	岩屋淵（2）	高知市土佐山中切（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-3322	下中切 (2)	高知市土佐山中切（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3469	介良 (2)	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-3470	大津・長崎 (2)	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
III-59	介良 (3)	高知市介良（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
III-60	大津・長崎 (3)	高知市大津（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
IV-362001	一橋 (3)	高知市土佐山弘瀬（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第994号

平成20年3月高知県告示第197号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

表の201-38-064の項、III-59の項、I-1056の項、I-1057の項、I-1058の項、I-1059の項、I-1060の項、I-1069の項、II-3469の項、I-1062の項、I-1063の項、I-1064の項、I-1065の項、I-1067の項、I-1068の項、I-1070の項、I-1071の項、II-3470の項、I-1051の項、I-1052の項、I-1053の項及びI-1055の項を削る。

高知県告示第995号

平成21年6月高知県告示第439号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

表の201-99-014の項、I-1072の項、I-1073の項、I-1074の項、I-1075の項、I-1061の項、I-1066の項及びIII-60の項を削る。

高知県告示第996号

平成23年9月高知県告示第644号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

表のI-956の項、I-964の項、II-3238の項、II-3249の項

及びII-3250の項を削る。

高知県告示第997号

平成29年1月高知県告示第13号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

表の362-27-002の項、362-27-004の項、362-27-207の項、362-28-003の項、I-970の項、I-971の項、I-972の項、I-973の項、I-977の項、II-3281の項、II-3282の項、II-3283の項、II-3284の項、II-3285の項、II-3286の項、II-3287の項、II-3288の項、II-3289の項、II-3290の項、II-3291の項、II-3292の項、II-3293の項、II-3294の項、II-3295の項、II-3296の項、II-3297の項、II-3298の項、II-3299の項、II-3300の項、II-3301の項、II-3313の項、II-3321の項、II-3322の項及びIV-362001の項を削る。

高知県告示第998号

平成31年4月高知県告示第262号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年11月19日

高知県知事 濱田 省司

表の362-27-005の項、362-27-006の項、362-27-007の項、362-27-008の項、362-27-009の項、362-28-001の項、362-28-004の項、362-28-005の項、362-28-006の項、362-28-205の項、362-28-207の項、I-946の項、I-948の項、I-949の項、I-950の項、I-951の項、I-952の項、I-954の項、I-955の項、I-957の項、I-958の項、I-959の項、I-960の項、I-961の項、I-962の項、I-963の項、I-965の項、I-966の項、I-967の項、I-968の項、I-969の項、I-974の項、I-975の項、I-976の項、II-3195の項、II-3196の項、II-3197の項、II-3198の項、II-3200の項、II-3201の項、II-3203の項、II-3204の項、II-3205の項、II-3206の項、II-3208の項、II-3209の項、II-3210の項、II-3211の項、II-3212の項、II-3213の項、II-3214の項、II-3215の項、II-3216の項、II-3217の項、II-3218の項、II-3219の項、II-3220の項、II-3221の項、II-3222の項、II-3223の項、II-3224の項、II-3225の項、II-3226の項、II-3227の項、II-3228の項、II-3230の項、II-3231の項、II-3232の項、II-3233の項、II-3234の項、II-3235の項、II-3237の項、II-3239の項、II-3240の項、II-3241の項、II-3242の項、II-3243の項、II-3244の項、II-3245の項、II-3246の項、II-3251の項、II-3252の項、II-3253の項、II-3254の項、II-3255の項、II-3256の項、II-3257の項、II-3258の項、II-3259の項、II-3260の項、II-3261の項、II-3262の項、II-3263の項、II-3264の項、II-3265の項、II-3266の項、II-3267の項、II-3269の項、II-3270の

項、II-3271の項、II-3272の項、II-3273の項、II-3274の項、II-3275の項、II-3276の項、II-3277の項、II-3279の項、II-3280の項、II-3302の項、II-3303の項、II-3304の項、II-3306の項、II-3307の項、II-3308の項、II-3309の項、II-3310の項、II-3311の項、II-3312の項、II-3314の項、II-3315の項、II-3316の項、II-3317の項、II-3318の項、II-3319の項及びII-3320の項を削る。