

民有林直轄治山事業の新規地区要望（吉野川上流地区）

高知県大豊町の被害状況

浦の谷区域

崩壊上方斜面に亀裂が発生



立川上名区域

下流に大量の不安定土砂等が堆積



立川下名区域

高知県最大規模の山腹崩壊



仁尾ヶ内区域


地すべり地形の末端部が崩壊




吉野川上流地区



平成30年7月豪雨（降り始めからの雨量）



高知県本山町 1,694mm
徳島県三好市 1,408mm



崩壊地直下の保全対象（人家、県道）



三好市では、22世帯36人が避難生活
国道・県道・市道の被災箇所84箇所（復旧率：約80%）
（令和2年6月末現在）

大量の不安定土砂や流木が堆積し二次災害が懸念



徳島県三好市の被害状況

白川区域

崩壊斜面に不安定土塊が堆積



根津木区域

徳島県最大規模の山腹崩壊



粟山区域

山腹崩壊が多発



大池区域

地すべり地形の末端部が崩壊

